

Refit von 2018 bis jetzt

Rumpf

Gelshield-Behandlung
Neuer Epoxidschaum im Ruder
Rumpf und Deck neu gestrichen

Pantry:

Gasherd + Backofen (ENO - Origin Gasofen)

Toiletten : neues WC

Elektronik

Raymarine EV100 Autopilot
Raymarine Kartenplotter (Element 7S)
Raymarine (tridata i70, Wind, Geschwindigkeit und Tiefe)
VHF (ICOM - IC-M330GE)
AIS (Amec - CAMINO-108S AIS-Transponder)
Kompass auf beiden Seiten

Elektrizität

LED-Navigationslichter, Hecklicht, Festmacherlicht und Dampferlicht
LED-Innenbeleuchtung
Betriebsbatterie (VartaAGM 260Ah)
Batterieladegerät (DOMECTIC PerfectCharge MCA1235)
Sonnenkollektor (70W)
Solarmodul-Steuerung Victron MPTT
Alle Verkabelung ersetzt

Festmachen

Rocna 15kg Anker, 25m 8mm Kette + 45m Leine 14mm
15kg Delta-Ankerkette + Leine

Ausrüstung

Honda 2.3 PS Außenbordmotor
Bombard AX2 Beiboot
Dieselheizung (AUTOTERM AIR Dieselluftheizung 44D)

Takelage

Dyform Stehendes Gut (2019)

Vorsegel-Rollreff Selden (2019)

Alle laufende Takelage ersetzt (2019)

Baumniederholer von Selden (2019)

Segel

Elvström segelt Hydranet

Großsegel (2019)

Genua (2019)

Fock (2019)

Sturmsegel 9m² (2019)

1 leichter symmetrischer Spinnaker (vom Vorbesitzer)

1 schwerer symmetrischer Spinnaker (vom Vorbesitzer)

1 Blooper Segel (vom Vorbesitzer)

Sicherheit

1 Epirb (ACR EPIRB "GlobalFIX V4")

1 Manuelle Bilgepumpe

Elektrische Bilgepumpe (nicht eingesteckt/verlegt und verkabelt)

2 Schwimmwesten (SEATEC - Life Jacket X-PRO 300) + Sicherheitsleinen

Rettungsleine vom Heck zum Bug

Motor

Abgaskrümmer ersetzt

Alle Dieselschläuche erneuert

Wasserabscheider Diesel-Vorfilter

Luftfilter

Schalldämmung Motorraum neu

Motorraum geschliffen und neu lackiert

Gummiwellendichtung

Allgemeine Überholung

Alle Innenhölzer geschliffen und neu lackiert

Polsterverkleidungen ersetzt

Vordere Kabine isoliert

Innenrumpf gestrichen

Bilge geschliffen und gestrichen

Klempnerarbeiten

Wasserkreislauf und Tank ersetzt (flexibel 100L)